

## בדיקת טמפרטורה של המחשב

- 1) במידה והמחשב כבוי יש להפעילו , במידה והמחשב דלוק יש להפעילו מחדש .
- 2) יש ללחוץ על "Delete" מספר פעמים עד להופעת מסך כחול .
- 3) "Pc Health Status" :
- Current System Temperature (טמפי של הלוח)
- Current Cpu Temperature (טמפי של המעבד)
- 4) "Esc" .
- 5) "Esc" .
- 6) "Y" .
- 7) "Enter" .

**המדריך נכתב ע"י frumi**